



Rheometer (Physica Rheolab MC 100)

Messgrößen

- Viskosität, rheologische Kenngrößen, temperaturabhängig

Prinzip

Platte/Platte-Rheometer, rotierend und/oder oszillierend

Anwendung

Bestimmung rheologischer Kenngrößen, Ermittlung von Infiltrations- und Aushärteparametern verschiedener Polymere

Kontakt

- Dr.rer.nat. Martin Friess, , Tel: +49 711 6862 281, Fax: +49 711 6862 227
- Oliver Miedaner, Technologiemarketing, Tel: +49 711 6862 284

Dieses Handout sowie Querverweise zu verwandten Messtechniken und Anlagen finden Sie unter: <http://messtec.dlr.de/link-171-de>.